BUDYNEK BANKU NIE OBJĘTY OPRACOWANIEM
PRZYBUDÓWKI NIE OBJĘTE OPRACOWANIEM
1785
442
1343
327
379
1881
1/4 MAGAZYN 6,48 terakota
1/14 KOTŁOWNIA GAZOWA 7,20 beton
1/13 MAGAZYN 4,45 beton
1/12 WC 7,39 terakota
1/11 WC 6,71 terakota
1/10 MAGAZYN 1,45 terakota
1/9 KLATKA SCHODOWA 8,68 terakota
1/8 SZATNIA 5,46 terakota
1/1 SALA GŁÓWNA 198,85 parkiet
1/6 KOMUNIKACJA 24,69 terakota
1/7 MAGAZYN 1,55 terakota
1/3 PRZEDSIONEK 7,11 terakota
1/2 KUCHNIA 24,14 terakota
1/5 PRZEDSIONEK 14,17 terakota
ok. +0,08
+0,38
+0,43
±0,00 = 7,12mnpm
±0,00
−0,59
−0,55
−0,47
−0,03
−0,58
wymiana drzwi na antywłamaniowe
krata
w luksferach płyta GK hp=8
hp=8 do wys. 88cm
hp=130
21%
w oknie zamontować kratę od wewnątrz hp=71
wymiana drzwi na antywłamaniowe
kratę w drzwiach zamontować od wewnątrz
a b c
LEGENDA
Przybliżone pole widzenia kamer
532
1409
104
418
2462