


Police subokreślone  
50.11.2012 r.

Inwentaryzacja przewodów i podłączeń w mieszkańcach

nr 1, 2, 3, 5, 6 przy ul. Woj. Polskiego 34.

USŁUGI KOMINIARSKIE  
Józef Włodarski  
72-010 Police ul. Palmowa 12/3  
tel. 31-27-144  
tel. kom. 0608-296-028



2012 r. 17

6  
7  
8  
9  
10

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
strych										
mieszkanie nr 6 II piętro				piec kafłowy						
mieszkanie nr 5 I piętro	CO staż kuchnia									
mieszkanie nr 3 I piętro				piec kafłowy			piec kafłowy		piec kafłowy	piec koza kuchnia
mieszkanie nr 2 na parterze					piec kafłowy					
mieszkanie nr 1 na parterze		wentyl kuchnia	CO gaz kuchnia							
zakład szewski						wentyl		piec		

Z A L E C E N I A

W mieszkaniu nr 1 na parterze łazienka jest zwentylowana krótka rura na zewnątrz ściany która należy zwentylować rurą ocynk dwuścienną Ø 150 ze skraplaczem która poprowadzić po ścianie zewnętrznej i ponad dach.

W mieszkaniu nr 2 na parterze w łazience brak wentylacji która należy zwentylować rurą ocynk Ø 150 ze skraplaczem która poprowadzić po ścianie zewnętrznej i ponad dach.

W mieszkaniu nr 2 na parterze kuchnia jest zwentylowana krótka rura na zewnątrz ściany która należy zwentylować rurą ocynk dwuścienną Ø 150 ze skraplaczem która poprowadzić po ścianie zewnętrznej.

~~W mieszkaniu nr 3 I piętro w kuchni brak wentylacji która należy zwentylować rurą ocynk dwuścienną Ø 150 ze skraplaczem którą poprowadzić po ścianie zewnętrznej lub przez dach.~~

W mieszkaniu nr 3 I piętro w łazience brak wentylacji która należy zwentylować rurą ocynk dwuścienną Ø 150 ze skraplaczem którą poprowadzić po ścianie zewnętrznej lub przez dach.

W mieszkaniu nr 5 I piętro kuchnia jest zwentylowana krótka rura na zewnątrz ściany która należy zwentylować rurą ocynk dwuścienną Ø 150 ze skraplaczem którą wyprowadzić przez strych ponad dach.

W mieszkaniu nr 5 I piętro łazienka jest zwentylowana kratą na ścianie zewnętrznej która należy zwentylować rurą ocynk dwuścienną Ø 150 ze skraplaczem którą wyprowadzić przez strych ponad dach.

W mieszkaniu nr 6 II piętro w kuchni brak wentylacji która należy zwentylować rurą ocynk dwuścienną Ø 150 ze skraplaczem którą wyprowadzić przez strych ponad dach.

W mieszkaniu nr 6 II piętro w łazience brak wentylacji która należy zwentylować rurą ocynk dwuścienną Ø 150 ze skraplaczem która wyprowadzić przez strych ponad dach.

MISTRZ KOMINIARSKI  
Józef Modarski  
upr. nr 12601/88

upr. 10.12.2014  
C/MOL