

Police, dnia 03.10.2017 r.

## WYKONAWCY

**Dotyczy: Zapytania ofertowego na roboty budowlane polegające na dostawie i montażu dźwigu oraz robót dodatkowych Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach na potrzeby realizacji projektu pn.: Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecko w Gminie Police, RPZP.08.01.00-32-K015/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020**

### PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający informuje, iż w toku postępowania, jeden z Wykonawców w dniu 29.09.2017 r. wniósł Zamawiającemu zapytania do zapytania ofertowego **na roboty budowlane polegające na dostawie i montażu dźwigu oraz robót dodatkowych Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach**. Zamawiający w celu przejrzystości prowadzonego postępowania i równego traktowania Wykonawców, poniżej przedstawia treść wniesionego zapytania i udziela następujących odpowiedzi:

#### Pytanie Wykonawcy nr 1:

W punkcie 3. -1) –h) podajecie Państwo w obowiązkach Wykonawcy comiesięczny okres serwisowania nowego urządzenia przez okres roku. Normalnym jest, że dostawca urządzenia serwisuje je co najmniej przez okres gwarancji. Minimum gwarancji to 36 miesięcy. Czy w związku z tym nie powinniśmy przyjąć do kalkulacji ceny w ofercie ten okres serwisowana przez 36 miesięcy?

#### Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

Należy w cenie dźwigu kuchennego skalkulować okres serwisowania na okres roku.

#### Pytanie Wykonawcy nr 2:

W załączniku nr 1 zapytania ofertowego podajecie państwo specyfikację dźwigu kuchennego standardowego – jednokomorowego. Jego kabina będzie podzielona na pół w poziomie tylko półką i nie jesteśmy pewni czy można ją traktować jako stały podział. Tym bardziej, że dzielimy wtedy kabinę na dwie bardzo małe przestrzenie zamykane tylko jednymi drzwiami o wys. Nie całe 40 cm. Po czym w punkcie 15. Znajduje się opis kabiny dźwigu podzielonej na stałe na dwie części: brudną i czystą. Jak wynika z naszego doświadczenia, żeby rozdzielić drogi transportu naczyń na brudną i czystą należy wykonać dźwig kuchenny dwukomorowy. Wówczas kabina jest podzielona rzeczywiście na stałe na dwie części i są one umieszczone jedna nad drugą – poruszają się razem, ale każda komora posiada oddzielne drzwi, górna gilotynowe, dolna na wysokości posadzki drzwi przemysłowe. Dźwig powinien wtedy posiadać większy udźwig i na pewno inne wymiary kabiny niż te w IWZ. Proszę o potwierdzenie, który wariant przyjąć do oferty?

- a) Ten z jednokomorową kabiną i ze zwykłą półką i jednymi drzwiami na wysokości 70 cm na pod posadzką,
- b) Czy stosujemy rzeczywiste rozdzielanie kabiny stosując dwukomorową kabinę z dwoma drzwiami i dostosujemy dźwig do istniejących warunków i szybu.

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:**

Dla podziału windy na strefę brudną i czystą wystarczy podzielenie kabiny demontowaną półką. Istniejącego szybu nie możemy powiększyć – jedyne zmiany mogą dotyczyć powiększenia otworów na drzwi windy.

Zamawiający wskazuje, iż podane informacje **mają moc wiążącą** dla wszystkich uczestników postępowania i stanowią uzupełnienie zapytania ofertowego z dnia 26.09.2017 r.

**Z-ca BURMISTRZA**

*mgr Jakub Pisański*

.....  
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji  
Zamawiającego)