
















ZESTAWIENIE STOLARKI
ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU

| Zestawienie stolarki okiennej | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Oznaczenie | | D1/1 | D2/1 | D3/0 | D3/1 | D4/ 0 | D5/ 0 | D6/ 0 | D7/ 0 | D8/1 | D9/1 | D10/ 0 | D11/* | D12/* | D13/ 1 | D14/ 0 | |
| Schemat | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| | Wymiary | Szerokość [cm] | 145 | 115 | 120 | 120 | 110 | 50 | 55 | 90 | 90 | 120 | 50 | 110 | 100 | 110 | 40 |
| | | Wysokość [cm] | 240 | 240 | 185 | 185 | 140 | 185 | 65 | 110 | 120 | 120 | 50 | 130 | 125 | 110 | 60 |
| | UWAGI | PIWNICA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | PARTER | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – |
| I PIĘTRO | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| PODDASZE | | – | – | 1 | 14 | – | – | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | |
| Razem | | 1 | 2 | 5 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |

| Zestawienie stolarki drzwiowej | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|--|--|--|------------------------------|--|---|
| Oznaczenie | | D1/ 1 | D2/1 | D3/ 0 | D4/ 1 | D5/ * | D6/ 0 |
| Schemat | | | | | | | |
| Wymiary | Szerokość [cm] | 160 | 100 | 130 | 100 | 100 | 80 |
| | Wysokość [cm] | 230 | 260 | 230 | 210 | 210 | 200 |
| | PIWNICA | - | - | - | - | - | - |
| | PARTER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | I PIĘTRO | - | - | - | - | - | - |
| PODDASZE | | - | - | - | - | - | - |
| Razem | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| UWAGI | | Drzwi drewniane nie podlegające wymianie | Drzwi stalowe nie podlegające wymianie | Drzwi stalowe podlegające wymianie na nowe stalowe ocieplone | Istniejące drzwi - bez zmian | Istniejące drzwi w budynku podlegającym wyburzeniu | Istniejące drzwi podlegające wymianie na nowe stalowe ocieplone |

- UWAGA:
- 1) WYMIARY STOLARKI PODANO W ŚWIEŹLE MURÓW
 - 2) PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC DOKONAĆ POMIARÓW Z NATURY
 - 3) STOLARKA W KOLORZE BIAŁYM
 - 4) W OKNACH ZASTOSOWAĆ NAWIENNIKI CIŚNIENIOWE

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------|--|----------------------|--|---|--|
| Pracownia Architektoniczna im. Józefa Piłsudskiego ul. Białostocka 22, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel./fax: (041) 265 24 64 | | | Nr rys.: 9 | | Branża: Architektura | | Skala: | |
| Funkcja: mgr inż. arch. Zbigniew Dąbrowski | | | Nr upr.: 227/KL/72 | | Podpis: | | Inwestor: ZCKM Police | |
| Projektant: mgr inż. arch. Zbigniew Dąbrowski | | | 227/KL/72 | | Podpis: | | Adres: Budynek mieszkalny wielorodzinny | |
| Opis: Sytuacja w skali 1:500 | | | 227/KL/72 | | Podpis: | | ul. Osiedlików 11 | |
| Data opracowania: maj 2013 r. | | | 227/KL/72 | | Podpis: | | 72 – 020 Trzebież | |
| Rodzaj projektu: INWENTARYZACJA | | | 227/KL/72 | | Podpis: | | gm. Police | |
| Temat: ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU | | | 227/KL/72 | | Podpis: | | Stadium: II | |