

2-010 Police III, Palmowa 12/3
tel. 31-27-144
tel. kom. 0608-296-028

INWENTARYZACJA PRZEWODÓW I PODKAZEN W MIESZKANIACH NR 1, 2, 3, 4, 2, 6
przy ul. Woj. Piłsudskiego 95

1	2
N	N

3	S
4	W
5	N
6	N
7	S
8	N
9	D

D	W
10	11

W	12
W	13

W	14	D	15
---	----	---	----

W	S	N
16	17	18

W	S	W
19	20	21
		22



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
strych													
mieszkanie nr 5 I piętro			gazowy podgrz. wody żazien	wentyl żazien						CO etap kuchnia kuchnia	wentyl kuchnia		wentyl żazien
mieszkanie nr 4 I piętro									piec kaflow			wentyl kuchnia	wentyl żazien
mieszkanie nr 1 parter				wentyl żazien			CO gaz żazien				wentyl kuchnia		

U W A G I - Z A L E C E N I A

- / mieszkaniu nr 1 na parterze dla pieca CO gaz jest w przewodzie wkład kominowy.
- / mieszkaniu nr 1 na parterze w drzwiach żazienkowych zbyt małe otworów które dodatkowo wykonać otwory w czasie kontroli były zakłane papierem.
- / mieszkaniu nr 1 na parterze w kuchni pochłaniacz elektryczny który należy odłączyć od przewodu kominowego.
- / mieszkaniu nr 4 I piętro w żazience bojler elektryczny na ciepłą wodę.
- / mieszkaniu nr 5 I piętro w żazience przełączyc kratkę wentylacyjną z przewodu nr 4 do przewodu nr 5.
- / mieszkaniu nr 5 I piętro pomieszczenie kuchni z wentylować oddzielnym przewodem wykonanym z rury ocynk
- wuścioną Ø 150 ze skraplaczem która wyprowadzić przez strych ponad dach.

	14	1	16	17	18	19	20	21	22
strych									
mieszkanie nr 6 II piętro			wentyl kuchnia	CO Gaz kuchnia					
mieszkanie nr 4 I piętro	pochłan elektry kuchnia								
mieszkanie nr 3 I piętro		kominek pokój	wentyl kuchnia			wentyl kazienk	CO Gaz kazienk		
mieszkanie nr 2 parter			wentyl kuchnia				CO gaz wentyl kazienk		

U W A G I - Z A L E C E N I A
 =====

- W mieszkaniu nr 2 na parterze dla pieca CO gaz w przewodzie jest wkład kominowy.
- W mieszkaniu nr 2 na parterze w drzwiach kaziemkowych zbyt mało otworów które dodatkowo wykonać.
- W mieszkaniu nr 3 I piętro dla pieca CO gaz brak w przewodzie wkładu kominowego.
- W mieszkaniu nr 6 II piętro w kuchni przełączyć kratkę wentylacyjną do przewodu nr 18a istniejąca kratkę w przewodzie nr 16 zlikwidować.
- W mieszkaniu nr 6 II piętro kaziemka jest wentylowana otworem w ścianie zewnętrznej która należy wentylować rurą ocynek dwuścienną Ø 150 ze skraplaczem która wyprowadzić przez strych ponad dach.
- W mieszkaniu nr 6 II piętro dla pieca CO gaz jest w przewodzie wkład kominowy.

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
 upr. bud. NR 125/SZ/93

Henryk Mańkowski 31.03.2014

MISTRZ ROBÓT
 Józef Włodarski
 upr. nr 12601/88