



Remont zejścia do piwnicy



- A - słupek Ø30 ze stali ocynkowanej malowany proszkowo na kolor RAL7047
B - poprzeczka Ø30 ze stali ocynkowanej malowana proszkowo na kolor RAL 7047
C - wypełnienie z balustrady Ø10 ze stali ocynkowanej malowane proszkowo na kolor RAL7047

P1 SCHODY DO PIWNICY
- gres na kleju
- powłokowa podposadzka izolacja przeciwwilgociowa do stosowania na zewnątrz budynku
- istniejący bieg schodowy; stopnie do naprawy przy pomocy specjalistycznej zaprawy do napraw konstrukcji betonowych

SZCZEGÓŁ: BALUSTRADA PRZY SCHODACH ZEWNĘTRZNYCH DO PIWNICY			
OPRACOWALI:		nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA gl. projektant:		mgr inż. arch. Miłosz STACHERA	11/ZPOIA/2005
<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA MILo7 www.milo7.pl , pracownia@milo7.pl ul. Sowińskiego 24 , 70-236 Szczecin tel/fax 914319926 , kom. 608031884</div>		DATA:	07.2016
		SKALA:	1:50
		NR RYS.:	S/3.1