

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA PĘKNIĘĆ NA ELEWACJACH , PIASTÓW 8



ELEWACJA OD PODWÓRZA



ELEWACJA OD UL. PIASTÓW